

İŞ EMRİ NO: ADM1090492  
PLAKA NO: 33PJ322  
ŞASE NO:



# WWWZZZ3CZGE134419

## ŞAŞI NUMARALI ARACIN

### OTORAPOR


#### OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, SARPAY SÜRME LİLER ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.  
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:490/B Seyhan/Adana

Raporla İlgili Destek İstediginizde 90 (322) 429-30-31 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA KALAN: 8 YAŞ / 160.000 KM. SINIRININ ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN, RAPORUN NOTERE BİLDİRİLMESİNE GEREK YOKTUR. ARAÇ YÖNETMELİK GEREĞİ GARANTİ DİŞİNDADIR



Plaka : 33PJ322

Motor No : DCX326340

#### DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak indirebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "ADM1090492" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



iPhone

Android

App Store'dan

Google Play



Bu rapor, SARPAY SÜRME LİLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir. Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.



otorapor

www.otorapor.com

Seri Y

241754

İŞ EMRİ NO: ADM1090492  
PLAKA NO: 33PJ322  
ŞASE NO: WWZZZ3CZGE134419



Rapor Sahibinin

### İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	Yeşim KURUM
ARAÇ KABUL TARİHİ	13.09.2022
ARAÇ KABUL SAATİ	13:44
KAPANIŞ TARİHİ	13.09.2022
ARAÇ TESLİM SAATİ	14:04
OTORAPOR GİRİŞ KM	204339
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	204339

**BAYİ** BU RAPOR, SARPAY SÜRMELELER ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.  
Fevziye Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:490/B Seyhan/Adana  
90(322)429-30-31

### ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	33PJ322		
ŞAŞI NO	WWZZZ3CZGE134419		
MOTOR NO	DCX326340		
MARKA	Volkswagen		
MODEL (CİNSİ)	Passat		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2015		
İlk Tescil Tarihi	30.12.2015	Tescil Tarihi	30.12.2015
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Dizel		
VİTES TİPİ	-		

### EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
TELEFON CEP	0(531) 667 7456
E-MAİL	
T.C. NO / VERGİ NO	KIZILMURAT V.D. / 1510052205
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	ADANA

### TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	<input checked="" type="checkbox"/> SILVER PAKET
PAKET TUTARI	1100,00 TL
YAPILAN ÖDEME	1100,00 TL

### ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	1510052205
ADRES	
E-MAİL	

### ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
TELEFON CEP	0(000) 000 0000

### ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

09.09.2022 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SARPAY SÜRMELELER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,  
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan  
sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1100,00 TL  
YAPILAN ÖDEME: 1100,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ  
ROLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ ROLOGRAM BULUNMAYAN,  
ANİ ETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com


Seri Y

241757

İŞ EMRİ NO: ADM1090492  
PLAKA NO: 33PJ322  
ŞASE NO: VVVZZZ3CZGE134419



7/44



0: Orijinal KÇBD: Kuru Çekiç-Boya Bozmadan Doğrultma PP: Plastik Parça B: Boyalı N: Normal

Not: \* Bu sayfada sadece hatalı/işlemli noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: \* Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERLİDİR !!!

13.09.2022 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SARPAY SÜRMELELER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,  
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan  
sorumdardır.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1100,00 TL  
YAPILAN ÖDEME: 1100,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
İNTELİGENSİDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ  
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,  
ANİETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERLİDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri Y

241765

İŞ EMRİ NO: ADM1090492  
PLAKA NO: 33PJ322  
ŞASE NO: WWZZZ3CZGE134419



9 / 14

## KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

30 Sol Arka - Çamurluk	😊 Orijinal, Kuru Çekiç-Boya Bozmadan Doğrultma	: 110-140 µ (mikron)
13 Araç Alt Tabanı Kontrolü	😊 Sürtme Mevcut	
36 Sol Ön - Çamurluk	😊 Orijinal, Kuru Çekiç-Boya Bozmadan Doğrultma	: 110-140 µ (mikron)
<b>53 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu?</b> <b>Fotoğraf</b>	😊 <b>Evet</b>	
52 Ön Tampon	😊 Plastik Parça, Boyalı	
51 Arka Tampon	😊 Plastik Parça, Boyalı	
55 Ön Panjur	😊 Sorunsuz	
54 Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu?	😊 Hayır	
50 Tavan	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
49 Tavan Tipi	😊 Normal	
48 Ön Kaput	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
47 Sol Ön - Şasi	😊 Orijinal	
46 Sağ Ön - Şasi	😊 Orijinal	
45 Sol Ön - Podye Saçı	😊 Orijinal	
44 Sağ Ön - Podye Saçı	😊 Orijinal	
43 Sol Ön - Kule	😊 Orijinal	
42 Sağ Ön - Kule	😊 Orijinal	
41 Ön Panel	😊 Orijinal	

13.09.2022 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SARPAY SÜRMELELER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1100,00 TL  
YAPILAN ÖDEME: 1100,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAĞFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
HİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAĞFADA GÜMÜŞ  
BOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ BOLİGRAM BULUNMAYAN,  
ANİYETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri Y

241767

İŞ EMRİ NO: ADM1090492  
PLAKA NO: 33PJ322  
ŞASE NO: WWZZZ3CZGE134419



10714

## KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

40 Arka Sol Şasi	☺ Orijinal	
39 Arka Sağ Şasi	☺ Orijinal	
38 Arka - İç Panel	☺ Orijinal	
37 Arka Havuz İçi	☺ Orijinal	
35 Sol Ön - Kapı	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
34 Sol Ön - İç Direk	☺ Orijinal	
33 Sol Orta İç Direk	☺ Orijinal	
32 Sol Arka Kapı İçi	☺ Orijinal	
31 Sol Arka - Kapı	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
29 Sağ Arka Çamurluk	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
28 Sağ Ön İç Direk	☺ Orijinal	
27 Kapı Fıtil Lastikleri ve Kapı Gergileri	☺ İyi	
26 Sağ Arka - Kapı	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
25 Sağ Arka Kapı İçi	☺ Orijinal	
24 Sağ Orta İç Direk	☺ Orijinal	
23 Sağ Ön Kapı	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
22 Sağ Ön Çamurluk	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
21 Ön - Cam	☺ Orijinal	

13.09.2022 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULI AMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SARPAY SÜRMELELER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,  
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi üretimi raporları sunar.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1100,00 TL  
YAPILAN ÖDEME: 1100,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ  
RÖLÖGRAM BULUNMAK ZURUNDUR. GÜMÜŞ RÖLÖGRAM BULUNMAYAN,  
ANİTİLİ KAĞIRI BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t y o utorapor

www.otorapor.com

Seri Y

241768

İŞ EMRİ NO: ADM1090492  
PLAKA NO: 33PJ322  
ŞASE NO: WVVZZZ3CZGE134419



11/14

## KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

20 Sunroof	<input checked="" type="checkbox"/> Yok	
19 Arka Cam	<input checked="" type="checkbox"/> Orijinal	
18 Arka Bagaj	<input checked="" type="checkbox"/> Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
17 Sağ Marşbiyel	<input checked="" type="checkbox"/> Orijinal	
16 Sol Marşbiyel	<input checked="" type="checkbox"/> Orijinal	
15 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	<input checked="" type="checkbox"/> Araç Temizdi	
14 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	<input checked="" type="checkbox"/> Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir	
12 Karalama Kağıdı	<input checked="" type="checkbox"/> Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki	
11 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	<input checked="" type="checkbox"/> Orijinal	
10 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	<input checked="" type="checkbox"/> Orijinal	
8 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	
3 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi	<input checked="" type="checkbox"/> Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi	
2 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi	<input checked="" type="checkbox"/> Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi	
1 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi	<input checked="" type="checkbox"/> Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi	
0 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	<input checked="" type="checkbox"/> Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
0 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	

03.09.2022 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SARPAY SÜRMELENER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,  
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan  
sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1100,00 TL  
YAPILAN ÖDEME: 1100,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ  
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,  
ANİTÜLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t y o utorapor

www.otorapor.com

Seri Y

241769



OTORAPOR

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.  
Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.

İŞ EMRİ NO: ADM1090492  
PLAKA NO: 33PJ322  
ŞASE NO: WWWZZZ3CZGE134419



12/14

## OBD/BEYİN TEST

### ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★  
100% (16 puan üzerinden 16 puan)

### AZ ÖNEMLİ NOKTALAR


★★★★★  
100% (10 puan üzerinden 10 puan)

### ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★  
100% (2 puan üzerinden 2 puan)

### TÜM NOKTALAR

★★★★★  
100% (28 puan üzerinden 28 puan)



△ 1 Hava Yastığı Elektroniği  
Yok

△ 2 Motor Işığı  
Yanmıyor

△ 3 ABS /ESP/ESR Elektroniği  
Arıza Kaydı Yok

△ 4 Klima Elektroniği  
Arıza Kaydı Yok

△ 5 Motor Beyin Elektroniğinde  
Arıza Kaydı Var mı?  
Yok

◇ 6 Elektrikli Direksiyon  
Yok

○ 7 Lastik Basınç Elektroniği  
Arıza Kaydı Yok

○ 8 Gövde Elektronik Arızası  
Mevcut mu?  
Hayır

○ 9 Şanzıman Elektroniği  
Arıza Kaydı Yok

○ 10 OBD Test Çıktısı Görseli  
OBD Test Çıktısı  
Görseli

## EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

"Servis Kontrolü Gereklidir." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir. "Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime arttırıcı, şanzıman beyni update ve modifikasyonlar garantimiz dışındadır. Araç servis beyin güncellemesi almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertiz hizmetimizde bu noktalar kontrol edilmelidir."

13.09.2022 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SARPAY SÜRMELELER şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1100,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 1100,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
HİTELİNDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ  
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,  
ANİYETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t y o utorapor

www.otorapor.com

Seri Y

241770