

Pars Oto Ekspertiz - ana bayi

RAPOR NO : 00006454

TARİH & SAAT : 10.01.2023 12:20:48

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

İŞ EMRİNİ AÇAN: eren hançer

ARAÇ KABUL TARİHİ: 10 Ocak 2023 Salı

ARAÇ KABUL SAATİ: 12:20:48

ARAÇ TESLİM SAATİ: 12:48:10

ARAÇ GİRİŞ KM/ML: 147.000

ARAÇ TESLİM KM/ML: 147.000

 Kabin & Boya Ekspertiz Motor Ekspertiz Süspansiyon Testi Vana Kayma Testi Dymo / Yal Testi**Araçınızın Şase
Motor Numarası Kontrol
Edilmemektedir**

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA: Nissan

MODEL: QASHQAI (DÜZ VİTES) (SIYAH)

ÜRETİM YILI: 2017

PLAKA: 33NOZ68

ŞAŞI NO: S3NFAAJ11J2166R21

YANIT CİNSİ: EKZEL

EKSPERTİZ ORJİNİ, SÖZLEŞME VE DİĞER BİLGİLERİ

AD & SOYAD: ÜMMET AKARÇALI

TELEFON: 0(531)667-7458

T.C. VERGİ NO:

E-POSTA:

ADRES:



Güvenli Ekspertiz Raporu. Taraf Kontrol Et ve Paylaş

RUHSATIN ASLİ GÖRÜLÜ MÜ?

 EVET HAYIR

Araç

Bu işlemle birlikte işlem yapılmış ve Pars Oto Ekspertiz servisi, peribinyon motoru, süspansiyon ayarlaması ve diğer gerekli ayarları ve kabul edilmiştir. Ekspertiz sorumluluğunda işleme tabii tutulmuş araçlardır. Bu rapor sadece araçta bulunan malzeme, gördüğümüz durum ve maruz olan diğer bilgileri temel alarak hazırlanmıştır. Ekspertiz motor çalıştırılarak, gerekli her türlü ayarlar yapılmıştır ve araç güvenli olarak teslim edilmiştir. Ancak araçta bulunan diğer malzeme ve diğer her türlü ayarlar, motor ve şase kontrolü yapılmamıştır. (SİL BEZİNE NO: 01-4198-004)

MOTOR

Ekspertiz
Araç

Pars Oto Ekspertiz - ana bayi
Yedigöller, 46120 Sk. No 51. 01100 Seyhan-Adana
+905071860944 - +905071380844
info@parsotoekspertiz.com - www.parsotoekspertiz.com

TBE BELGE NO: 01-4198-004

DİNAMOMETRE TEST SONUCU

ARACIN ORJİNAL BEYGİR GÜCÜ

100 HP



MOTOR PERFORMANS DURUMU

ARACIN VERDİĞİ PERFORMANS DEĞERİ

86

ARACIN BEYGİR GÜCÜ KAYBI

14 HP

**FREN TEST SONUÇLARI****SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI****YANAL KAYMA TEST SONUCU**

Pars Oto Ekspertiz - ana bayi

RAPOR NO 00006454

TARİH 5 SAA1 10.01.2023 12:20:49

HİZMET SÖZLEŞMESİ**ŞAĞI NO : 102166821**


KONU HAKK

1. **PARS OTO EKSPERTİZ**, ekspertiz alanında ki aracın hatalarını ve kazalarını kontrol ederek o anki mevcut durumu hakkında sizi bilgilendirir.
2. Ekspertiz sonucunda çıkan ekspertiz raporunda bazı kontrol noktalarının olumlu sonuçlar vermesi ilerde hata veya sorun çıkartmayacağı anlamına gelmez.
3. Satıcı tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden **PARS OTO EKSPERTİZ**, firması sorumlu tutulmaz.
4. **PARS OTO EKSPERTİZ**; firması araç alım satım firması değildir, netice itibarıyla ekspertiz kontrolleri yapılan araçta gözden kaçan ve gizlenen bir kusur var ise, bunun muhatabı firmamız değil araç satıcısıdır.
5. Rapordeki km veya mil bilgisi, aracın km veya mil göstergesi panosundan okunmuş km veya mil bilgisidir. Göstergesi panosundaki km veya mil bilgisinin gerçeği yansıtmıyor olması **PARS OTO EKSPERTİZ**; firmasının sorumluluğunda değildir.
PARS OTO EKSPERTİZ; firması Air bag (Hava Yastığı) Kontrolü Yapmaz.
6. **PARS OTO EKSPERTİZ**; firması; hasar kaydı, ağır hasar kaydı, bramer kaydı sorgulamasını yapmaz.
7. Aracın bilinmeyen bazı kusurları test esnasında gün yüzüne çıkabilir, test esnasında doğabilecek kusurlardan **PARS OTO EKSPERTİZ**; firması sorumlu tutulmaz.
8. İş bu ekspertiz raporu İŞ EMRI / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ formunda yer alan "Ekspertiz Talep Eden Müşteri" bölümünde yer alan bilgilere istinaden, www.oto360ekspertiz.com firmasına ait yazılım kullanılarak hazırlanmış olup, ekspertiz raporu üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğundan **PARS OTO EKSPERTİZ** firması sorumludur.
9. Aracın Ticari taksit çıkması ve motor şasisi numarasına bakılmamaktadır.
10. İş bu belge kapsamında çıkacak hukuki uyuşmazlıkta Adana mahkemeleri ve -ra daireleri yetkilidir. Bu konuda doğacak hukuki hususlardan firmamız sorumlu değildir.
11. Yapılan test sonuçları o anlık geçerlidir.
12. Aracın hasar kaydı ve KM orijinalliği sorgulaması 5864 den ve HGS'den alıcı mesaj atarak öğrenilebilir ve alıcı sorumluluğundadır. Aksine doğacak uyuşmazlıklarda firmamız sorumlu değildir.

Pars Oto Ekspertiz - ana bayi

RAPOR NO 00096454

TARİH & SAAT 10.01.2023 12:20:49

KAPORTA & BOYA EKSPERTİZ RAPORUSASİ NO : 1u2166821
SON 5 HANE

	ORJİNAL		KESİK
	PLASTİK		EZİK-ÇİZİK
	BOYALI		BOYASIZ GÖÇÜK
	LOKAL BOYALI		VERNİK
	DEĞİŞMİŞ		SÖKME-TAKMA

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ ÖZETİ

SARFIYALARA SERT KONTROL. LASTİK İZLERİ YANIKLAR İÇERİMLERİNDE DEĞİŞİMLER VAR. MOTOR KAPLUTUN BOYANINDA LEKELER VAR. ARAÇTA ZİMPARA İZLERİ VAR. MOTORDA SU KAÇIĞI VAR. KONTROLİ SAĞ ON KAFES İÇİNDE PASLANMA VAR. MÜHÜRLEME KÜÇÜK EZİKLER VAR. MOTOR ÜST PLASTİK KAPALI SAGLANMASI GEREKİR.

Sol Ön Şase	SORUNSUZ	Ön Panel	SORUNSUZ	Sağ Ön Şase	SORUNSUZ
Sol İç Poddye	SORUNSUZ	Ön Tampon Damır	SORUNSUZ	Sağ İç Poddye	SORUNSUZ
Sol Orta Direk	SORUNSUZ	Tavan	SORUNSUZ	Sağ Orta Direk	SORUNSUZ
Sol Üst Direk	SORUNSUZ	Arka Tampon Damır	SORUNSUZ	Sağ Üst Direk	SORUNSUZ
Sol Manjivisi	SORUNSUZ	Arka Panel	SORUNSUZ	Sağ Manjivisi	SORUNSUZ
Sol Arka Şase	SORUNSUZ	Arka Havuz İçi	SORUNSUZ	Sağ Arka Şase	SORUNSUZ
Ön Tampon	SORUNSUZ	Arka Tampon	SORUNSUZ		

Pars Oto Ekspertiz - ana bayi

Yedigöller 46120, Blok No: 81 C1100 Seyhan/Antalya

+905071866944 - +905071866944

info@parsotokoekspertiz.com.tr - www.parsotokoekspertiz.com

TŞE BELGE NO: 01-HYB-3658

Pars Oto Ekspertiz - ana bayi


RAPOR NO : 00006454

TARİH & SAAT : 10.01.2023 12:20:49

MOTOR EKSPERTİZ RAPORU

SASİ NO : 1u2166821

SOK 3 HANE


 (İYİ) KONTROLDEN GEÇTİ

 (ORTA) SORUN ÇIKARILIR

 (KÖTÜ) BAKIM GEREKLİ

123456789012

Egzoz Siyah Duman

Lpg Saldırmazlık

Turbo Kontrol

Motor Yağı ve Sızdırmazlık

Motor Yağ Seviyesi

Yağ Soğutucusu

Şanzaman Yağ Saldırmazlık

Diferansiyel Yağ Saldırmazlık

İnterçaplar Kontrolü

Egzoz Beyaz Duman

Araç Kartarı Yağ Kaçağı

Marej Kontrolü



Direksiyon Kuvveti Yağ Sızdırmazlık

Soğutma Fanları

Motor Su Radyatörü ve Paneller

Vites Geçişleri

Araç Takılması

Fren Hidroliği

Aks

Egzoz Gel Duman

Egzoz Mavi Duman

Direksiyon Hidroliği

Yağ Filtresi

**MOTOR EKSPERTİZ ÖZETİ**

Kontrolde bulunan araçların motor ve diğer bileşenleri hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Bilgi amaçlıdır. Motorun diğer bileşenleri hakkında bilgi için diğer raporlara bakınız.

Pars Oto Ekspertiz - ana bayi

Yedigöze, 45120 AK No 61 01 09 Seyhan/Antalya

+905371882844 - +905371566844

info@parsotolekspertiz.com.tr - www.parsotolekspertiz.com

TSE BELGE NO: 01-1178-3858